

Утверждаю

Заведующий

МДОАУ

№77

Е.Н. Мелихова



ПАСПОРТ

**ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №77»**

МДОАУ №77

460035

г. Оренбург

ул. Полтавская 41

г. Оренбург

2024г.

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА
НЕМ УСЛУГ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ- УСЛУГИ)

Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1 Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 460035, г Оренбург, ул. Полтавская, 41

1.2 Наименования предоставляемой (- мых) услуги (услуг): дошкольное образование и дневной уход за детьми

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2-х этажное 1802,7 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - 12 278 кв м.

1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад №77» (МДОАУ №77)

1.5 Адрес места нахождения организации: 460035, г. Оренбург ул. Полтавская 41

1.6 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.7 Форма собственности (государственная, муниципальная, негосударственная)

1.8 Административно- территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.9 Наименование и адрес вышестоящей организации: Управления образования администрации города Оренбурга ул. Кирова д 44.

1.10 Сфера деятельности: образование

1.11 Плановая мощность (посещаемость - 310, количество обслуживаемых в день-160, вместимость -280, пропускная способность -530)

1.12 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно)

1.13 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями спорно- двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) - нет

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных п. 11 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309)

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
1	2	3
а	удельный вес введенных с 1 июля 2016г в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а так же используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств	0
б	удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию	0
в	удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно	0

	полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов	
г	удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются:	0
	выделенная стоянка для автотранспортных средств для инвалидов	0
	временное кресло-коляска	0
	адаптированные лифты	0
	поручни	0
	пандусы	0
	подъемные платформы (аппарель)	0
	раздвижные двери	0
	доступные входные группы	
	доступные санитарно- гигиенические помещения	1
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	0
д	удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а так же надписей знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объекта, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	0
е	удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденный Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования	0

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных п.12 порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания им при этом необходимой помощи (Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309)

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
а	удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	0
б	удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества услуг в сфере образования	0
в	доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования	0
г	удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента- помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	0
е	доля педагогических работников дошкольных образовательных	0

	организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций	
ж	доля детей- инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей -инвалидов данного возраста	0
з	доля детей- инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей- инвалидов данного возраста	0
и	доля детей - инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей- инвалидов данного возраста	
к	удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	0

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности и предоставления услуг для инвалидов	Сроки выполнения
1	Территория, прилегающая к зданию	
2	- у входа территорию объекта разместить доступные МГН элементы информации об объекте согласно ГОСТ Р 52131-2003 и СП-101-2001, с размерами табличек 200 на 200мм - наружное вызывное устройство установить на высоте 0,8-0,85м и обозначить знаком доступности - асфальтовое покрытие на пути движения до доступного входа отремонтировать - объект, территорией для размещения парковочных мест для стоянки транспортного средства инвалида- колясочника не владеет	2034г.

	Необходимо данную информацию разместить на сайте МДОАУ №77 и прием инвалидов-колясочников передвигающихся на транспортном средстве осуществлять по предварительному звонку, заказу. В последующем, согласовать с Администрацией города вопрос о выделении МДОАУ №77 необходимой территории (не далее 50 м) от доступного входа с размерами 6,0-3,6м для парковки транспортного средства инвалида-колясочника	
Вход в здание		
2	-обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени лестницы наружной	2034г.
	- на проступи краевых ступеней (первой и последней) лестницы наружной нанести полосы, контрастные с поверхностью ступеней (желтого цвета) -поручни пандуса переоборудовать в соответствии с СП 59.13330 и ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные, реабилитационные. Типы и технические требования», в настоящее время организовать доступность инвалидов и МГН с помощью обученного персонала -установить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефного-точечного шрифта Брайля рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м с указанием названия объекта, времени оказания услуг (приемных часов) -при открывании входной двери навстречу движению, на расстоянии ширины полотна от плоскости дверного полотна перед входной дверью установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4мм	2034г.
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)		
3	-для преодоления перепада высоты при входе с улицы и вестибюль приобрести инвентарный переносной пандус и использовать его в случае необходимости с помощью обученного персонала - в вестибюле, зоне ожидания предусмотреть не менее одного стула (кресла) с подлокотниками и надежной опорой для спины и обозначить знаком доступности для инвалидов	2034г.
	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
	- в кабинет директору приобрести и установить информационную индукционную систему (индукционную петлю) -у кабинета и музыкального зала установить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположив их со стороны ручки, на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5м от края двери -музыкальный зал оборудовать системой усиления звука (индивидуального или коллективного пользования) или предусмотреть места для лиц с нарушением слуха с	2034г.

	размещением на расстоянии не более 3 м от источника звука -для зрителей -людей с инвалидностью предусмотреть 1-2 места с опорой для спины и подлокотниками и обозначить знаком доступности	
	Санитарно-гигиенические помещения	
5	-данной структурно-функциональной зоны на объекте не требуется (посетителей одновременно меньше 50 человек или продолжительность нахождения в здании менее 60 мин.)	2034г.
	Системы информации на объекте	
6	-разместить цветографические указатели и знаки, в том числе цветную разметку, щиты, стенды, электронные информационные таблички и схемы с рельефным шрифтом, световые маяки -визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,15 м и не более 4,5 м от уровня пола	2034г.
7	объект оборудовать индукционными системами, массивными инфракрасными системами, которые позволяют облегчить восприятие аудио информации людям с нарушением слуха	2034г.
8	- при открывании входной двери навстречу движению, на расстоянии ширины полотна от плоскости дверного полотна перед дверью установить предупреждающие тактильно- контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм - разместить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположив их со стороны ручки, на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери	2034г.

5. Особые отметки

1. Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта «27» 04 2024 г
комиссией, состав которой утвержден приказом МДОАУ №77 от «27» 04 2024 г.

(Акт обследования объекта прилагается)

2. МДОАУ №77 оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт
доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и
потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения
федерального регионального законодательства.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии

« 27 » 04 2024г.

**АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объект: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад №77» МДОАУ №77
- 1.2. Адрес объекта: г. Оренбург, ул. Полтавская, д.41
- 1.3. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1802,7 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта 1984
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 10.06.2024

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад №77» МДОАУ №77

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 41
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)- администрация города Оренбурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:) -Управление образования администрации г. Оренбург, ул. Кирова, д. 44

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: сфера образования
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день 160), вместимость -280, пропускная способность: 530
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, т.е. какие транспортные средства останавливаются на ближайшей остановке)
доступно движение пассажирским транспортом до автобусной остановки на улице Полтавской, расстояние – около 100 метров от автобусной остановки, время в пути 2 минут.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3 Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается **условно доступным**. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства (требований доступности) для МГН объект должен быть признан **временно недоступным** – до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения не возможны
2	Вход (входы) в здание	Технические решения не возможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: : муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад №77» МДОАУ №77
1.2. Адрес объекта: : г. Оренбург, ул. Полтавская, д.41
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1395.3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта 1984
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 10.06 2024г.*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад №77» МДОАУ №77
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Оренбург, ул. Полтавская, д.41
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Оренбурга
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Оренбург, ул. Кирова д.44

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день - 160), вместимость- 280, пропускная способность 530
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

доступно движение пассажирским транспортом до автобусной остановки на улице Полтавской, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры: Объект частично доступен для К, О, С, Г. Временно недоступен для У.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2034г..

в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - не имеется.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «27» 04 2024 г.,

2. Акта обследования объекта: от «27» 04 2024 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Меликова Елена Николаевна
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

Комиссия

(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)

Члены комиссии:

Курочкина Людмила Викторовна
(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

Карпанова Светлана Николаевна [Подпись]

Мешакин Михаил Юрьевич Меш
(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель правления ООО "Вектор" Салунин
(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)
Г.Ф. Салунин

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад №77» МДОАУ №77
- 1.2. Адрес объекта: г. Оренбург, ул. Полтавская, д.41
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2-х этажей, 1802,7 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1964г. последнего капитального ремонта 1984,
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 10.06.2024г.*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад №77» МДОАУ №77
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г. Оренбург, ул. Полтавская, д.41

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: сфера образования

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

доступно движение пассажирским транспортом до автобусной остановки на проспекте Победы, расстояние – около 100 метров от автобусной остановки, время в пути 3 минут.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -- отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, Г, У) К	№1	№ 2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У) К	№2	№ 312,26
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У) К	№3	№ 13,10,17
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г, У) К		№ 3,4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У) К		№21,22,20
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И		№11,
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ- И		№ 5,6,7,8

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Объект частично доступен для С, Г, У. Временно не доступен для К.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий

8.	Все зоны и участки	ремонт капитальный
----	--------------------	--------------------

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

в рамках исполнения Программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 1 л.
2. Входа (входов) в здание	на 1 л.
3. Путей движения в здании	на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

Курочкина Людмила Михайловна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Каранцолова Светлана Николаевна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Мешков Михаил Юрьевич

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель правления ОГОИ "Виктор" Самарь

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

к Акту обследования к паспорту доступности от «27» 04 2024г.**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	да	№2	№ 1	Отсутствует автоматическое открывание дверей	К	Установить автоматическое открывание дверей	Текущий ремонт
2	Путь (пути) движения на территории	да	№6	№ 2	Путь движения не обозначен, отсутствует нескользящее покрытие.	К	Обозначить пути движения тактильными, нескользящим покрытием	Текущий ремонт
3	Лестница (наружная)	да	№8	№ 12,26		К		
4	Пандус (наружный)	нет	нет	нет		К		
5	Автостоянка и парковка	нет	нет	нет	Отсутствие дорожной разметки на месте для парковки для инвалидов	К, О, С, Г, У	Нанести дорожную разметку на месте для парковки для инвалидов	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И	№1	№ 2	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию частично доступна для всех категорий инвалидов.

к Акту обследования к паспорту доступности от «27» 04 2024 г.**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержани е	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	№8	№ 12, 26		К		
2.2	Пандус (наружный)	нет	нет	нет				
2.3	Дверь (входная)	есть	№2	№ 3, 12, 26	Дверные пороги превышают 0,014 м; Дверь не закрывается с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов	К	Установить доводчик с задержкой закрывания дверей, привести пороги в соответствие	Текущий ремонт
2.4	Тамбур	есть	№9	№ 4	Глубина тамбура менее чем 2.3 м.	К	Увеличить глубину тамбура до 2.3 м.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)	№2	№ 3 , 12,26	Ремонт (капитальный, текущий)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Входы в здание частично доступны для всех категорий инвалидов.

к Акту обследования к паспорту доступности от «27» 04 2024 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№3	№ 4, 10	Присутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию, маршрут обозначен знаками. Отсутствуют зоны отдыха и ожидания для МГН,	С, СВ, К, О, Г	не требуется	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№7	№ 10,13, 14,16, 24	Отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил	С	Нанести предупредительные полосы об окончании и перил	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	нет	нет				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	нет	нет				
3.5	Дверь	есть	№2	№ 9,12,	Имеются двери, не	К, О, С	Поменять двери	Текущий ремонт

				20,21, 23, 25, 26	соответствующим по размеру, пороги в некоторых дверях выше 0,014 м.			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№3, 9	№ 10,13, 17				
	ОБЩИЕ требования к зоне	Капитальный ремонт						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У, К)	№3	№13,10,17	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания частично доступны для всех категорий инвалидов.

к Акту обследования к паспорту доступности от «24» 04 2024 г.**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалид а (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	нет	нет	Отсутствую т универсальн ые/ специально выделенные места для инвалидов и МГН	К,	Выделить универсальные / специально выделенные места для инвалидов и МГН	Текущи й ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	нет	нет				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	нет	нет				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	нет	нет				
4.5	Кабина индивидуальног о обслуживания	нет	нет	нет				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(К,О,Г,У)	нет	нет	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) частично доступны для всех категорий инвалидов.

к Акту обследования к паспорту доступности от «27» 07 2024г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет	нет	нет	Туалетные комнаты полностью не соответствуют по размерам	К,	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	нет	нет				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	нет	нет				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(К,О,Г,У)	нет	нет	Капитальный ремонт
-----------------------------------	---------------	-----	-----	--------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения частично доступны для всех категорий инвалидов

к Акту обследования к паспорту доступности от «27» 04 2024 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	нет	нет	Визуальные средства информации доступны для МГН	С	не требуется	
6.2	Акустические средства	нет	нет	нет	Отсутствуют индукционные информационные системы, Звуковые информаторы, помогающие ориентироваться и предупреждающие об опасности	К, С, Г, У	Установить акустические средства	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть	№5	№4		С	не требуется	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	нет	нет	нет	Ремонт (капитальный №4)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте частично доступны для всех категорий инвалидов

к Акту обследования к паспорту доступности от 24» 04 2024 г.

Результаты фотофиксации на объекте



фото № 1




фото № 2



фото № 3




фото №4



фото № 5




фото № 6




фото №7




фото № 8




фото № 9



фото № 10




фото № 11



фото № 12



фото № 13



фото № 14



фото № 15




фото № 16



фото № 17

фото № 18



фото № 19



фото № 20



фото № 21



фото № 22



фото № 23




фото № 24




фото № 25



фото № 26